

Informace o nefunkčním pohonu garážových vrat

V objektu Nový Bohdalec došlo dne 10.9.2011 k závadě pohonu garážových vrat určených pro vjezd vozidel. Oprava bude zajištěna v nejkratší možné době. Po dobu trvání závady využijte prosím k vjezdu do garáží výjezdová vrata.

Za výbor SVJ

Jiří Koubek
Předseda SVJ